MBK

Vedligehold **Lofter**

Marts 2008 Blad nr. V 1187D1

Byggemateriale	Beton
Funktionsklasse	I Ingen sær. æstetiske og/eller funkt. krav
Nuværende behandling	Plastloftmaling
Tilstand og behov	D: Specielt vedligehold
Forventet udfald	Dækket flade
Slutbehandling	Plastloftmaling, spærrende
Kodenummer	00-1

Behandlingsanvisning - **PPG / Sigma Coatings - Juni 2008**

- Vask med Sigma Grundrens, eftervask med rent vand
- Udgipsning med Sigma Filler
- 2 gange Sigma Renova Isotop