



# Histor Perfect Base Super Couche de Fond

Septembre 2011

## DESCRIPTION

Couche de fond pour intérieur et extérieur à base de résine alkyde.

## USAGE

Couche de fond et intermédiaire sur bois neuf et couches de peinture anciennes intactes. Couche intermédiaire pour métaux traités à l'aide d'une couche de fond anticorrosion. À l'extérieur, à utiliser comme couche intermédiaire et d'adhérence sur couches de peintures très anciennes intactes.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Bonne adhérence sur supports neufs et peints
- Bon pouvoir garnissant
- Ponçage facile
- Régulatrice d'humidité
- Application aisée
- Haut pouvoir opacifiant

## TEINTES ET BRILLANCE

Blanc et gris. De nombreuses teintes au moyen du mélangeur. Le système mélangeur recommande automatiquement la teinte de fond appropriée pour les couleurs de finition peu opacifiantes.  
Satiné

## PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT

### SUPPORT NEUF

<b>Généralités</b>	Éliminer les corps étrangers. Éliminer saletés et dépôts. Nettoyer à l'aide de dégraissant Histor Perfect Base.
<b>Bois</b>	Arrondir les arêtes vives. Poncer soigneusement et traiter à l'aide de la super couche de fond Histor Perfect Base.
<b>Acier</b>	Éliminer minutieusement la rouille et poncer soigneusement. Doter le métal vierge de minium Histor Perfect Base sans plomb. Appliquer Histor Perfect Base Super Couche de Fond.
<b>Enduits</b>	Uniquement les petites inégalités, au besoin. Apprêter les endroits enduits à l'aide de la Histor Perfect Base Super Couche de Fond afin d'éliminer l'éventuelle absorption.
<b>Finition</b>	Appliquer une couche intermédiaire et/ou de finition à l'aide de la laque Histor Perfect Finish (mat, satiné ou haute brillance).

### ENTRETIEN DES COUCHES DE PEINTURE ANCIENNES EN BON ÉTAT

<b>Généralités</b>	Nettoyer les couches de peinture saines et adhérentes avec le dégraissant Histor Perfect Base. Poncer soigneusement.
<b>Bois</b>	Appliquer Histor Perfect Base Super Couche de Fond aux endroits poncés à nu.
<b>Acier</b>	Appliquer le minium Histor Perfect Base sans plomb aux endroits poncés à nu. Appliquer Histor Perfect Base Super Couche de Fond.
<b>Finition</b>	Appliquer une couche intermédiaire et/ou de finition à l'aide de la laque Histor Perfect Finish (mat, satiné ou haute brillance).

### ENTRETIEN DES COUCHES DE PEINTURE ANCIENNES EN MAUVAIS ÉTAT

<b>Généralités</b>	Éliminer les couches de peinture peu adhérentes par raclage, ponçage, décapage thermique ou au chalumeau. Nettoyer à l'aide de dégraissant Histor Perfect Base. Poncer soigneusement.
<b>Bois</b>	Poncer (à la machine) le bois altéré et grisé jusqu'à parvenir au bois sain. Appliquer Histor Perfect Base Super Couche de Fond.
<b>Acier</b>	Appliquer le minium Histor Perfect Base sans plomb aux endroits poncés à nu. Appliquer la Histor Perfect Base Super Couche de Fond.
<b>Enduits</b>	Uniquement les petites inégalités, au besoin. Apprêter les endroits enduits à l'aide de la super couche de fond Histor Perfect Base afin d'éliminer l'éventuelle absorption.
<b>Finition</b>	Appliquer une couche intermédiaire et/ou de finition à l'aide de la laque Histor Perfect Finish (mat, satiné ou haute brillance).

## APPLICATION DE LA PEINTURE

<b>Outillage</b>	Pinceau à soies de porc ou rouleau laqueur velours.
<b>Avant utilisation</b>	Bien remuer la peinture.
<b>Épaisseur de couche sèche</b>	Conseillé : Env. 40 micromètres.
<b>Couche au pinceau/rouleau</b>	Conseillé : 1 pleine couche au pinceau ou au rouleau.
<b>Température</b>	Porter la peinture à température ambiante. Appliquer à une température située entre 10°C et 25°C.
<b>Après utilisation</b>	Fermer le pot hermétiquement et le retourner brièvement pour saturer le bord et assurer une fermeture bien étanche.

## RENDEMENT EN SURFACE SUR SUPPORT LISSE ET PLAT

<b>Rendement pratique</b>	Dépend de la structure et du degré d'absorption du support, de l'épaisseur de couche et de l'outillage utilisé, ainsi que des conditions d'application.
<b>Rendement théorique</b>	Env. 16 m <sup>2</sup> /l. Voir également l'information sur le pot.

## SÉCHAGE À 20°C

<b>Sec hors poussière</b>	Après env. 2 heures.
<b>Sec au toucher</b>	Après env. 4 heures.
<b>Ponçage</b>	Après env. 16 heures.
<b>Recouvrable</b>	Après env. 16 heures.

## NETTOYAGE

<b>Taches et éclaboussures</b>	Ne pas laisser sécher mais éliminer immédiatement à l'aide d'un chiffon et éventuellement d'une petite quantité de white spirit.
<b>Outillage</b>	Nettoyer au white spirit ou conserver temporairement dans de l'eau ou du film plastique d'emballage.
<b>Couche de peinture sèche</b>	Après env. 1 semaine de séchage, nettoyer à l'aide d'un détergent ménager neutre non abrasif.

## DURÉE ET CONDITIONS DE CONSERVATION

Dans un récipient non entamé et hermétiquement fermé, conservé dans un endroit sec entre 10°C et 25°C, ce produit peut être conservé environ 2 ans. Transférer le contenu des pots à moitié vides dans un récipient plus petit aide à prévenir le dessèchement.

## DONNÉES SUR LE PRODUIT

### PEINTURE EN POT

<b>Conditionnement</b>	0,25 litre ; 0,75 litre ; 1 litre ; 2,5 litres
<b>Viscosité</b>	Prêt à l'emploi.

### COUCHE DE PEINTURE SÈCHE

Les propriétés optimales sont obtenues au bout d'une semaine à env. 20°C.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Pour les données spécifiques sur la sécurité applicables pendant la phase d'application de ce produit et des renseignements sur le traitement des restes et déchets de peinture, veuillez consulter l'emballage de ce produit.